

25.01.2019 г.

**Сведения о техническом состоянии сетей.**

Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 (ТП-К-32-400 М) с двумя трансформаторами по 630 КВА, капитальный ремонт проведен в 1996 г. и в 1999 г.

ВЛЭП-10 кВ выполнена голым алюминиевым проводом марки «А» сечением 70 мм<sup>2</sup>, кабельные вставки кабелем марки ААШв-10 3х95 мм<sup>2</sup>, неоднократно подвергались ремонту.

В 2017 г. потребители отключались 4 раза: для проведения ТО и ремонтных работ 2 раза общей продолжительностью 1,53 час. и 2 раз при снятии ВН от питающей ПС продолжительностью 12 мин.

В течении 2017 года проводились плановые работы на ТП, проверка, сертификация качества электроэнергии, тепловизионный контроль ТП 10/0,4 КВ.

**Тел. (48438) 68-2-46, 68-1-43**

Генеральный директор  
ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак»



С.В. Быков